

Turbo

„Töltőnyomás túllépése” hibakód tárolva, teljesítmény csökkenés, Turbó meghibásodás

Figyelem, kedvezőtlen üzemelési körülmények közt az AGR szelep mechanikusan meghibásodhat.

AGR szelep mechanikus meghibásodása révén nyitott állapotban rögzülhet!

Ennek következményei:

- A motorteljesítmény nagy fordulatszámon csökken.
- A motorvezérlés vészprogramba kapcsol csökkentve a teljesítményt .
- A koromképződés megnő, mivel nincs elég oxigén az égéstérben.
- A megnövekedett korommennyiség meghibásodást okozhat a VTG mozgásában, beragadásához vezethet!

Intézkedés:

A turbó cseréjénél az AGR-Szelepet ellenőrizzük, szükség esetén cseréljük!



Érvényes az összes járműre AGR szeleppel és állítható turbina geometriával (VTG)

Üdvözlettel
BTS GmbH

BTS GmbH • Paradeisstr. 56 • D-82362 Weilheim • Tel.: +49 (0)881 627 - 300 • Fax: +49 (0)881 627 - 311 • info@bts-turbo.de • www.bts-turbo.de