

Technical *Info*

Az ékszíj sérülése a helytelenül felszerelt feszítőrugó miatt: CT 942 K1 (Hyundai 1.4-1.6-I/16 V, több modell)

Probléma:

Az elszakadt szíj miatt megszűnik a meghajtás.



Okok:

A vezérműszíj hátoldala túlhevül, mivel a feszítőgörgő nem tud szabadon forogni.



Hiba javítása:

A feszítőrugó helyes beszerelési helyzetét mindig ellenőrizni kell! Ellenkező esetben érintkezhet a görgő felületével, és annak megállását okozhatja.

