

## Turbo

**Gyártó:** Fiat / Opel / Lancia / Alfa Romeo

**Modell:** Punto / Panda / Doblo / Corsa / Ypsilon / Musa / Mito

**Motor:** 1.3 JTD / CDTI

**Teljesítményhiány, zajok, erős füstölés, olaj tömítetlenség,  
megnövekedett csapágyjáték, turbó meghibásodás**



Ha a sűrítő kerék egy lapátja meggörbül, ahogy a képen látható, a beszívott levegő útját ellenőrizzük, szükség esetén tisztítsuk meg.

Bizonyos kedvezőtlen körülmények közt a motorlégtelenítés vezetékében a víz olaj pára kondenzálódhat, mely megfagyhat

A fagyott keveréket a turbó beszívja, mely idegenanyag által okozott sérüléshez vezet.

Ezt a hiba képet okozhatja még ezen kívül, a szívó részen levált puha darabkák, például gumi vagy műanyag darabok.

A beszívott levegő útját ellenőrizzük szennyeződésekre és lerakódásokra, szükség esetén tisztítsuk!

### **Érvényesség:**

Ez a Service Információ érvényes a következő számú turbók cseréjénél **BTS-Nr T912318;**

**Gyári számok:** 54359880005; **OE-Nr.:** OPEL 5860030 93191993 FIAT 73501343 71784113

**OE-számok csak információként mellékelve**