

Turbo


Gyártó: VW, AUDI, SKODA

Modell:: Passat, A4,A6, A8, Allroad, Superb,

Motorkód: AKE; BAU; BDH; BND; AYM; BCZ; BDG; BFC; AFB; AKN

Teljesítmény hiány, zajok, erős füstölés, olaj tömítetlenség, megnövekedett csapágyjáték, turbo meghibásodás

Figyelem: ennél a motornál a turbó megnövekedett csapágy játéka eseté valószínű, hogy a turbina kerék idegentárggyal való ütközés miatt sérült



Ezeknél a járműveknél hegesztett acéllemezből készült kipufogócsonkot alkalmaznak. Bizonyos körülmények a belső acélcső töréséhez vezetnek. Ezek a letört darabok ütköznek a turbinakerékkel illetve a VTG mechanikájával és tönkre teszik mindkét alkatrészt.. A tengelynél érzékelhető megnövekedett csapágyjáték csak az idegenanyagos sérülés következménye. Ezért kérjük, ellenőrizék a turbina lapátok belépő éleit sérülésre.

A turbinalapát belépő éleinek szemrevételezése, jó fényviszonyok mellett a turbina kimeneti oldala felől lehetséges!

Ilyen esetben a kipufogócsonkot is cserélni kell!

BTS-Nr.: T912122, T911001

Érvényesség:

Ez a Service Információ érvényes a következő számú turbók cseréjénél **BTS-Nr** T912122 & T911001

Hersteller Ausf.-Nr.: 454135-0003; 454135-0004; 454135-0005; 454135-0007; 454135-0008; 454135-0010; 704594-0001; 454135-0001; 454135-0002; 454135-0006; 454135-0009 **OE-Nr.:** 059145701F; 059145701K; 059145701E; 059145701S; 059145701D

OE-számok csak információként mellékelve

Üdvözlettel

BTS GmbH