

## Szervizinformáció

Közléteví:



### Jármú adatai:

Gyártó:	<b>Skoda</b>	Alváz kód:	
Típus:	<b>Fabia 1.4</b>	Üzemanyag:	<b>AME, AQW, ATZ, AZE, AZF</b>
Alvázszám:		Motorkód:	
Első forg. helyezés:		Km-óra állása:	
Vezérlőegység:			
Felszereltség:	ABS Légkondicionáló Egyéb fontos:	Kipörgésgátló Automata váltó	Stabilizáló rendszer (ESP) Összkerék hajtás
		Valeo cikkszám: <b>826466</b>	

### Probléma leírása:

Probléma leírása:	Hibakódok:
<b>Műanyag villatámasz eltörik</b>	
Érintett rendszer:	
<b>Erőátvitel és hajtáslánc</b>	

### Megoldási javaslat:

A kiemelő villa leszerelésekor a műanyag támasz könnyen eltörhet. Ez a támasz tartja rögzített pozícióban a villa egyik végét (támasztás és forgáspont is egyben). Ez bármikor eltörhet a villa visszaszerelése után is, így az autó mozgásképtelenné válhat!



A támasz eredetileg (OE cikkszám: 002141777)



Az eltört támasz

A Valeo azt javasolja, hogy ne az eredeti gyári támasztékkal szereljék össze ezeket, hanem készíttessenek (pl. egy esztergályossal) egy sárgaréz támaszt, ami a továbbiakban már nem fog eltörni. Ráadásul a kuplung puhább lesz, nincs zaj, nincs vibráció, és nagyon kényelmes lesz.

