

SERVICE-INFO



A 415 0142 10 cikkszámú DMF (kettős tömegű lendkerék) szerelési utasítása

Gyártó: Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Renault, Volvo

Modellek:

Hyundai: ix35, Tucson

Mitsubishi: Carisma, Space Star

Nissan: Qashqai, X-Trail

Renault: Avantime, Espace IV, Koleos, Laguna I, Laguna II, Laguna III, Scenic II, Megane I, Megane II, Megane III, Vel Satis

Volvo: S40, V40

Cikksz.: 415 0142 10
415 0202 10
415 0204 10
415 0224 10
415 0261 10
415 0270 10
415 0383 10
415 0390 10
415 0399 10
415 0400 10
415 0413 10
415 0418 10
415 0419 10
415 0420 10
415 0452 10
415 0480 10



1. ábra: 415 0142 10 – A szállításbiztosítás bennmarad a DMF-ben

A kettős tömegű lendítőkereket (DMF) szállításbiztosítással (reteszelő csap) szerelték fel.

Ez rögzíti a primer- és szekundertömeget és a DMF-en a motor felőli oldalon helyezték el (lásd 1. ábra).

Ezáltal a két tömeg elfordulása (szabad szögben) a lendkerék új állapotában nem lehetséges.

Útmutatás:

A reteszelő csapszeget a szereléskor nem szabad eltávolítani. Ez üzem közben automatikusan elnyíródik. A műanyag biztosítás elnyírt része biztonságosan belül marad a lendkerékben.



Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira!

Megfelelő alkatrészeket az online katalógusunkban talál a www.Schaeffler-Aftermarket.com vagy a RepXpert-en a www.RepXpert.com honlapokon.

2010.07 állapot

LuK 0021

Műszaki változtatás joga fenntartva

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

