

SERVICE-INFO




Fémes hangok a hajtásból

Gyártó: Opel

Modellek: Astra H
Corsa D
Meriva
Signum
Vectra C
Zafira B

Gyártási év: 2004-

Motorok: Z13###, Z17###, Z19###,
Y20###, Y22###,
Y30###, Z30###,
Z16 LEL (csak Corsa D)



1. ábra: Kenőanyagbeviteli hely a meghajtótengely csatlakozásán

A felsorolt járműveknél a 2.000 min⁻¹ és 2.500 min⁻¹ közötti és egyes esetekben a 4.000 min⁻¹ feletti fordulatszámoknál is fémes hangok hallhatók a jobb első hajtásból.

Ez a zaj gyakran a meghajtótengely és a közbenső tengely dugaszoló csatlakozásában jön létre. A nem megfelelő kenés következtében megnőhet a hézag az illesztésben.

Ezért a járműgyártó egy módosított kenőanyagot vezetett be a gyártásba. Ez megakadályozza a meghajtótengely csatlakozásából érkező zajokat.

A zajdiagnosztikánál ezért először a dugaszoló csatlakozást kell megtisztítani, kopását ellenőrizni és új kenőanyaggal ellátni (**1. ábra**).

Figyelem:

Ez kizárólag a jármű gyártója által ajánlott kenőanyag (**Mobil XHP 222**) használjon!

Ha az intézkedések ellenére további zajok lépnének fel, akkor pontosan határolja be az okát. A DMF-re történő cserének a döntése csak intenzív vizsgálat után következhet be!

Útmutatás:

A DMF-hez további információkat a „Kettős tömegű lendkerék” című részletes LuK kiadványban talál.



Vegye figyelembe a járműgyártó előírásait!

Amennyiben hivatkozás történik a járműgyártó alkatrészszámára, akkor az csak összehasonlításra szolgál.

Megfelelő alkatrészeket az online katalógusunkban talál a **www.Schaeffler-Aftermarket.com** vagy a RepXpert-en a **www.RepXpert.com** honlapokon.

2011.08 állapot
LuK 0031

Műszaki változtatás joga fenntartva
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

