



SERVICE INFO – LuK 0060



A tányérrugó nyelveinek elállítódása

Gyártó: PSA/Peugeot, Citroën

LuK RepSet: 623 3325 00
623 3325 09
623 3325 33
601 0021 00



1. ábra: A tányérrugó nyelveinek elállítódása szétszerelt kuplungnál

A fent említett LuK RepSet® kuplungszerkezetén még be nem szerelt állapotban a tányérrugók elállítódása látható (1. ábra). Ez a konstrukciós jellemző elhanyagolható és nem jelenti az alkatrész hibáját.

A kuplung beszerelésekor a tányérrugó áthelyeződik a munkatartományába. Ennél a tányérrugó nyelvei elhúzóódásmentesen helyezkednek el és biztosítják a kuplung teljes üzembiztonságát.

Utasítás:

A LuK RepSet összes alkatrészét 100%-ban átvizsgálják a szerelőszalonon. Ezek az összes műszaki specifikációnak megfelelnek és korlátlanul használhatók a katalógusban megadott járművekhez.

Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira!

Többet szeretne? Tudunk segíteni!

www.RepXpert.com

Service Center - Szerviz Központ: 00800 1 753-3333*

* díjmentes telefonszám, H-P: 8.00–17.00 óra között

www.schaeffler-aftermarket.com

LuK 0060

