




## NISSENS MŰSZAKI TIPPEK Klímakompresszor



NISSENS CIKKSZÁM: **89020**

TÁRGY: **KOMPRESSZOR PROBLÉMÁK**

Gyártó: **Volkswagen**  
Modell sorozat: **Golf V**  
Modell: **Összes modell**  
Gyártási év: **2006-2011**

A kompresszorok ezen új verzióját 2006-ban vezették be a legtöbb VAG modellnél, így biztosítva az EU direktíváknak megfelelő üzemanyag fogyasztást és a kibocsátás leszorítását.

Ezen a kompresszoron már van ECV szelep, mely a szívónyomást szabályozza a vezérlő egység bemenetén keresztül.

Az ECV szelep mindig is sérülékeny volt, a mai napig is az. Még a legkisebb szennyeződések is leállíthatják a működését; a nyomás kikapcsol és a rendszer nem működik.

Az ECV szelepet CLT1 kompresszor mérőműszerrel lehet ellenőrizni.

Külső vezérlésű kompresszor:



ECV szelep

ECV szelep:

