

**NISSENS CIKKSZÁM: 89036**


**TÁRGY: KUPLUNG PROBLÉMÁK**

**Gyártó: Volkswagen**  
**Modell sorozat: Transporter**  
**Modell: T5 modell**  
**Gyártási év: 2003-**

A VW Transporter (T5 modell) nem rendelkezik hagyományos, ékszíjjal hajtott kuplunggal. Ezt a kuplungot úgy tervezték, hogy egy, a generátorral is összekötött tengely hajtja, ezért a végére egy generátor szabadon futó szíjtárcsát szereltek.

Ha a kompresszor tengelykapcsolója elromlik, a generátor szabadon futó szíjtárcsát le kell cserélni. Általában a tárcsa csapágyában lévő zsír „megszökik”, ezért a tárcsa megszorulhat, ami a kuplung és a kompresszor meghibásodásához vezet.

Kuplung, amire a generátor szabadon futó szíjtárcsa fel van szerelve:



Generátor szabadon futó szíjtárcsa:

