



## szerviz tájékoztató



# Impulzus-jeladó 515999

## Károsodás szétszerelés esetén

Gyártó: Citroën, Fiat, Ford, Jaguar, Peugeot

### Modellek:

Citroën : C4, C5, C8  
 Fiat: Scudo  
 Ford: Grand C-Max, Mondeo  
 Jaguar: XF  
 Peugeot: 508, 807

Motorok: 2.0 Diesel, 2.2 Diesel

Cikkszám: 515999

Az aktuális elrendezésről lásd az alkatrészkatálogust

A motorkezelő impulzus-jeladója (1-es ábra) az anyagpárosítás után gyakran csak nehezen oldható ki a kisserelt főtengely-lengéscsillapítóból (2-es ábra).



1. ábra: 515999 – A motorkezelő impulzus-jeladója

Ennek során az impulzus-jeladó a legtöbb esetben károsodik. Javasoljuk ezért annak teljes cseréjét.



2. ábra: Impulzus jeladó és a főtengely-lengéscsillapító

A főtengely-lengéscsillapító beszerelése során mindenképpen be kell tartani a járműgyártó által előírt rászorítási forgatónyomaték-értékeket.

**Ügyeljen a gépjármű gyártó adataira!**

**Több információ a műhelyekről:**

[www.rexpert.de](http://www.rexpert.de)  
[www.ruville.com/en](http://www.ruville.com/en)

