



szerviz tájékoztató



Optikai különbségek a 235406 vontatókarnál és a 265404 támasztókarnál

Gyártó: Audi, Seat, Skoda, Volkswagen

Modellek:

Audi: A3, A4, A5, A6, A8, Q5, Q7, TT
 Seat: Altea, Exeo, Ibiza V
 Skoda: Oktavia, Superb, Yeti
 VW: Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat, Phaeton, Polo, Scirocco, Tiguan, Touareg, Multivan T5, Transporter T5

Motorok: 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 4.0 TDI, 4.2 TDI, 6.0 TDI

OE szám: (1) 059 109 417 J
 059 109 417 G
 (2) 059 109 521 G
 03L 109 521
 03L 109 521 A

Cikkszámok: (1) 235702 (pótolt)
 (1) 235406 (új)
 (2) 265706 (pótolt)
 (2) 265404 (új)

Az aktuális hozzárendelésekről lásd az alkatrész-katalógust.

A vontatókar és a hidraulikus támasztókar cseréje során a járművön az 1-es és 2-es képen jelzett verziók léphetnek fel.

A Ruville a 2-es képen lévő változatot kínálja.



Kép 1: Kivitelezés 1



Kép 2: Kivitelezés 2

Figyelem:

Csere mindig készletenként!
 Egy vagy több hidraulikus szelepjáték-komponens sérülései esetén mindig a teljeskészletet ki kell cserélni. Többszörös javítások és magasabb költségek elkerülése érdekében javítási helyzetben mindig egyszerre kell a vontató karokat és a támasztó elemeket kicserélni.

Ügyeljen a gépjármű gyártó adataira!

Több információ a műhelyekről:

www.rexpert.de
www.ruville.com/en

