

Alvázsám-határolás a Mercedes-Benz Sprinternél

Járműgyártó:

Mercedes-Benz

Model: Sprinter BM 90#.6##

Alvázs.: → R 636764

R 636765 →

A 901274 →

LuK-AS sz.: 415 0239 10 (OM611)

415 0243 10 (OM612)

OE sz.: 611 030 2005

612 030 0705

612 030 1005

A műszaki fejlesztés keretében 2004. márciusa óta a Mercedes-Benz Sprinterbe új, hőoptimalizált tengelykapcsolót szerelnek. A "régi" tengelykapcsolótól való geometriai eltérés miatt azonban néhány fontos dolgot figyelembe kell venni.



A "régi" tengelykapcsolót **nem** szabad **415 0239 10** kettős tömegű lendítő kerékkel (DMF) együtt beépíteni!

Az "új" DMF és a „régi” tengelykapcsoló kombinációja odavezet, hogy a tengelykapcsoló első működtetésekor az automatikus utánállítás teljes mértékben kiold.

A tengelykapcsolónak ebben az állapotában a gépkocsinak **nincs** többé meghajtása!



1. ábra: 415 0151 10
(régí DMF változat)

Az eredetileg gyártott DMF

⚠ már nem kapható!

A tengelykapcsoló felcsavarozási felületétől (1. ábra, nyíl fent) a súrlódó felületig (1. ábra, nyíl alul) a távolság **7,8 mm**.

A "régi" DMF-hez csak az alábbi javítókészleteket szabad használni:

- 624 3148 09
- 624 3148 33

Emiatt kell a tengelykapcsoló cseréje előtt kötelezően ellenőrizni azt, hogy melyik DMF változat van beépítve. Az évjárat szerinti egyértelmű hozzárendelés nem lehetséges, mivel a → **2004. március utáni**, nagy futásteljesítményű gépkocsik bizonyos körülmények között már az "új" DMF-fel lehetnek szerelve.



2. ábra: 415 0239 10
(új DMF változat)

Módosított DMF

A tengelykapcsoló felcsavarozási felületétől (2. ábra, nyíl fent) a súrlódó felületig (2. ábra, nyíl alul) a távolság **11,8 mm**.

Az "új" DMF-hez csak az alábbi javítókészleteket szabad használni:

- 624 3182 09
- 624 3182 33

A → 2004. márciusig gyártott gépkocsikat általában át lehet építeni az "új" tengelykapcsoló-változattal, ekkor azonban a megfelelő, motorfüggő DMF-t kell használni.

Az **510 0035 10** ill. **510 0034 10** központi kinyomó rendszerek továbbra is beépíthetők.

Megfelelő alkatrészeket az online katalógusunkban talál a **www.Schaeffler-Aftermarket.com** vagy a RepXpert-en a **www.RepXpert.com** honlapokon.

2008.03 állapot (helyettesíti a 2007.03-it)
LuK 0008

Műszaki változtatás joga fenntartva
© 2008 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG