

SERVICE-INFO



Szerelési utasítás a 7-fokozatú közvetlen sebességváltó oAM kiszerezéséhez, száraz duplakuplunggal

Gyártó: Audi, Seat, Škoda, VW

Modellek:

Audi: A3, A3 Cabriolet

Seat: Altea, Ibiza, Leon, Toledo

Škoda: Octavia, Superb

VW: Golf, Golf Variant, Touran

Gyártási év: 2008-tól

Motorok: 1,2 TSI, 1,4, 1,4 TSI, 1,4 TSI EcoFuel, 1,6, 1,6 TDI, 1,8 TSI, 1,8 TSFI, 1,9 TDI

Cikksz. DMF: 415 0497 09,
415 0500 09,
415 0503 09, 415 0506 09,
415 0509 09, 415 0512 09,
415 0515 09, 415 0531 09

Cikksz. LuK RepSet®2CT:

602 0001 00
602 0002 00


A kettős tömegű lendkerék (DMF) vagy a dupla kuplung cseréjéhez a közvetlen kapcsolású sebességváltót ki kell szerelni. Ennél az egymástól elválasztott rendszerekből (sebességváltó/mechatronika) olaj léphet ki.

A mechatronikai egység nem teszi lehetővé az olaj utántöltését és az olajszint-ellenőrzés végrehajtását. Téves olajmennyiség esetén jelentős működési zavarok léphetnek fel a sebességváltó vezérlésében, amelyeket a teljes mechatronikai egység cseréjével lehet megszüntetni.

Figyelem:

A sebességváltó kiszerezésekor a mechatronika légtelenítő berendezését olajtömítetten kell lezárni!

Amennyiben hivatkozás történik a járműgyártó alkatrészszámára, akkor az csak összehasonlításra szolgál.



1. ábra: Közvetlen kapcsolású sebességváltó szellőzőkupakkal a mechatronika (1) és a sebességváltó (2) számára

Annak érdekében, hogy a sebességváltó kiszerezésénél elkerülje az olajvesztést, minden LuK DMF ill. LuK RepSet®2CT csomagba két záródugót mellékelnek. Ezeket a sebességváltó beszerelt állapotában a mechatronika és a sebességváltó fekete szellőzőkupakjának a helyére kell beszerelni (1. ábra). A beszerelés után mindkét záródugót el kell távolítani és a szellőzőkupakokat újra fel kell szerelni.



2. ábra: Záródugók

Útmutatás:

A DMF-en végzett munkáknál ne használjon semmilyen gépi csavarkulcsot!
Ellenőrizze a tűgörgős csapágyat a forgattyústengelyben!



Vegye figyelembe a járműgyártó előírásait!

Megfelelő alkatrészeket az online katalógusunkban talál a www.Schaeffler-Aftermarket.com vagy a RepXpert-en a www.RepXpert.com honlapokon.

2011.05 állapot
LuK 0028

Műszaki változtatás joga fenntartva
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

