



SERVICE INFO – LuK 0044



DMF a duplakuplunggal szerelt járműveknél

A cserénél ügyeljen az indító fogaskoszorú fogszáma

Gyártó: Audi
Seat
ŠKODA
Volkswagen

Sebességváltó: OAM

LuK DMF: 415 0509 09
415 0531 09
415 0545 09
415 0626 09



1. ábra: Az új indító fogaskoszorú fogszámanak meg kell egyeznie a régiek a fogszámaival

Az említett gyártók járműveinél a száraz duplakuplungos sebességváltóval szerelt azonos modelleknél különböző kettős tömegű lendkerekek (DMF) lehetnek beszerelve. Ezek az indító fogaskoszorú fogainak a számában különböznek egymástól.

Ezért a cserénél meg kell állapítani az éppen alkalmazott DMF fogszámát. Ennek meg kell egyeznie az új alkatrész fogszámaival.

A pontos azonosításhoz az érintett DMF-ek fogszáma szerepel az alkatrész-katalógusban.

Egy téves fogszámú DMF az indítóberendezés működési zavarához vezet.

Ügyeljen a jármű gyártójának előírásaira!

