



1140. számú szerviz tájékoztató



Változás a feszítőgörgön 55282

Gyártó:	Ford, Mazda, Volvo
Modellek:	
Ford:	B-Max, C-Max, Grand C-Max, Fiesta, Focus, Fusion, Mondeo
Mazda:	2
Volvo:	C30, S40, V50
Gyártási év:	2005-től
Motorok:	1,25, 1,4, 1,6 16V
Alkatrészek száma:	531 0813 10, 530 0495 10 (készlet), 530 0495 30 (készlet + víz-pumpa)
OE szám:	
Ford:	1376164 5M5G-6K254-AB
Mazda:	C401-12-500
Volvo:	30750905



1. ábra: balra: az előző változat. Jobbra: az új változat

A pontos gépjármű besorolást kérjük, keresse a szokásos, ismert médiumokban, mint pl. a TECDOC, online katalógus, stb.

INFORMÁCIÓ

A megfelelő pótalkatrészek az online katalógusunkban találhatóak a www.ruville.de oldalon. A járműgyártó pótalkatrész-számaira történő hivatkozás csak az összehasonlítás céljait szolgálja.

Folyamatosan törekszünk termékeink javítására és emiatt változtatásokat eszközöltünk az 55282 számú feszítőgörgőn és a hozzá tartozó rögzítő csavaron. Jelen szerviz információ mutatja az előző változat (1. ábra balra), valamint az új változat (1. ábra jobbra) vizuális jellemzőit. Az átmenet időszakában mindkét típus alkalmazása lehetséges. Mindkét változat megfelel a technikai specifikációknak és korlátozás nélkül beépíthető az adott gépjárműbe.

A módosított feszítőgörgő beszereléskor a mellékelt M8x47-es rögzítő csavart kell használni. Tekintettel arra, hogy a csavar lyukának mérete megváltozott, nem kerülhet sor más alkatrész felhasználására.

Ügyeljen a gépjármű gyártó adataira!

Több információ a műhelyekről:

info@ruville.de
www.ruville.com/en

