



1143. SZÁMÚ SZERVIZ TÁJÉKOZTATÓ



235413 cikkszámú vezérlő büttyök

Optikai változások

Gyártók: Audi, Seat, Skoda

Modellek:

Audi: A3 (8V1), A3 Sportback (8VA),
A4 (8K2, B8), A4 Avant (8K5, B8),
A4 Allroad (8KH, B8),
A5 (8T3), A5 Sportback (8TA),
A5 Cabriolet (8F7),
A6 (4G2, C7), A6 Avant (4G5, C7),
A7 Sportback (4GA),
A8 (4H_),
Q5 (8R), TT (8J3)

Seat: Leon (5F1), Leon SC (5F5),
Leon ST (5F8)

Skoda: Octavia (5E3),
Octavia Combi (5E5)

Motorok: 1.8 TFSI, 1.8 TSI, 2.0 TSI, 2.0 TFSI,
2.5 TFSI, 2.8 FSI

Cikkszám: 235413

OE számok: 06E 109 409 L
06E 109 409 J

A fent megnevezett modellek esetében a vezérlő büttyök kivitele megváltozott és az OE más cikkszámmal látta el azt.

Mivel mindkét kivitel csupán optikailag különbözik egymástól, a Ruville az új változatot az eddigi 235413 cikkszámon viszi tovább.

A két változat vegyes beépítése technikai szempontból lehetséges!



1. ábra: 235413 - balra a régi változat, jobbra az új kivitel

A pontos gépjármű besorolást kérjük, keresse a szokásos, ismert médiumokban, mint pl. a TECDOC, online katalógus, stb.

INFORMÁCIÓ

A megfelelő pótalkatrészek az online katalógusunkban találhatóak a www.ruville.de oldalon. A járműgyártó pótalkatrész-számaira történő hivatkozás csak az összehasonlítás céljait szolgálja.

Ügyeljen a gépjármű gyártó adataira!

Több információ a műhelyekről:

info@ruville.de
www.ruville.com/en

