


Levegőcsappantyú állítómotor A2C59513862 Technikai információ

Ez a szerviz információ helyettesíti a 2012. január 11-én kiadottat.
Szeretnénk Önnek néhány speciális információt adni az A2C59513862 levegőcsappantyú működtető állítómotorról (integrált vezérlő egységgel).

A levegő csappantyú működtető egy összekötő rúd segítségével hajtja a szívócsőben (dízel) lévő terelőlapot.
A hiba okától függően egyes komponenseket, vagy a teljes modult cserélni kell.

Jelen szerviz információ néhány tanácsot ad a VDO-tól beszerezhető csappantyú működtető motorhoz (1. ábra), és a csak a VW/Audi-tól beszerezhető javító készlethez (2. ábra).



1. ábra: Levegő csappantyú állítómotor. VDO A2C59513862



2. ábra: Javítókészlet. VW/Audi 059 198 212

Általános megjegyzések (megjelenítjük ezeket az információt két matricán a csomagoláson):

- Javítás esetén a járműgyártó iránymutatásait be kell tartani.
- A programozást el kell végezni egy megfelelő berendezéssel (pl.: VAS 6395A oder VAS 6395B).
- Továbbá: Megjegyezzük, hogy ez a termék az elektrosztatikusra érzékeny berendezés. A megfelelő ESD-szabályozást figyelembe kell venni. Különösen a csatlakozó tűskéit nem szabad megérinteni.

Javítás után a teljes rendszert (hajtómű, és meghajtott rész) programozni kell.

Javító készlet (VW / Audi 059 198 212)

A levegő csappantyú működtető egy összekötő rúdon keresztül csatlakozik a terelőlapoz. A csatlakozási pontok elkaphatnak, és ennek következtében meghibásodik, továbbá, a programozási folyamatot is befolyásolhatja. Azt javasoljuk, hogy használja a a VW / Audi 059 198 212 javító készletet ilyenkor. A három részből álló javító készlet tartalmazza a kapcsoló rudat, az emelő kart, és a biztosító elemet (2. ábra).

Az emelőkar kicserélése után hatástalan a régi programozás, a csappantyú működtető beállításait először törölni kell az újra programozás előtt.

Rendelési információk

Levegőcsappantyú állítómotor: VDO No.: A2C59513862 VW/Audi No.: 059 129 086 M

NEM TARTALMAZZA: Javító készlet. VW/Audi 059 198 212

Az alábbi modulokhoz:

Bal 059 129 711 CK Helyettesítve: 059 129 711 T-AG-AF-AL(volt 06V 129 709)-BP-BQ-CG-CK
Jobb 059 129 712 BQ Helyettesítve: 059 129 712 E-H-P-N-T(volt 06V 129 709 A)-BC-BE-BL-BQ



Audi: A4; A6; A8; Q7 | VW: Phaeton; Touareg